יש לבצע מיגון קרינה לכל
החשמל כפי הנחיות יועץ קרינה
E21
E2-1
E2-2
E2-3
E2-4
E2-5
E2-6
E2-7
E2-8
E2-9
E2-10
E2-11
E2-12
E2-13
E2-14
E2-15
E2-16
E2-17
E2-18
E2-19
E2-20
E2-21
E2-22
E2-23
E2-24
E2-25
E2-26
E2-27
E2-28
E2-29
E2-30
E2-31
E2-32
E2-33
E2-34
E2-35
E2-36
E2-37
E2-38
E2-39
E2-40