

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400

טל- 04-6782970/85 052-4409990

פקס 1536782970

דוח בדיקה תקופתית שנתית עיקרית מספר: 2020-0582
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

עמוד 1 מתוך 3

סוג הבדיקה: בדיקת בטיחות שנתית

שם האתר: חטיבת עציוני 19 karmiel_67 מס' לקוח: 109 כתובת: חטיבת עציוני 19, כרמיאל.

כמות המתקנים 1 כמפורט בהמשך הדו"ח.

בדיקה של מתקן משחקים מתוצרת לא ידועה (מספרו 1_ כמפורט בתיאור המתקנים)

פרטי ההזמנה

שם המזמין: עיריית כרמיאל

מען המזמין: עיריית כרמיאל

מספר ההזמנה: 670

תאריך ההזמנה: 17/02/2020

מבצע ההזמנה: אלעד אוחיון

תאריך ביצוע הבדיקה: 10/09/2020

תאריך מסירת התסקיר: 20/09/20

תיאור המוצר הנבדק



מתקן משחקים משולב. תיאור המתקנים מוצג בהמשך התסקיר.

משטח בולם הולם:

דשא סינטטי

מהות הבדיקה: בדיקה שנתית עיקרית

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקם המפורטים להלן:
חלק 1 משנת 2000, סעיפים: 4-ג', 8.
חלק 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 וג"ת משנת 2001, סעיפים: 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3-1.
חלק 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 וג"ת משנת 2001, סעיפים: 4.2 טבלה 2 וסעיף מס' 5.
חלק 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000, סעיף 4 (תת סעיפים: 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3) וסעיף 5 (תת סעיפים: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4).

סיכום:

1. המתקנים מס' **1 מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
2. המתקנים מס' **לא מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
5. הפגמים מוגדרים בהמשך הדוח בטבלת סיווג הפגם כלהלן:
 - a. "קריטי"-פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה קשה או סכנת חיים למשתמש וואו לגורם המטפל במתקן
 - b. "חמור"- פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה שאינה קריטית למשתמש וואו לגורם המטפל במתקן
 - c. "קל"- כל פגם שאינו גורם לסכנת פגיעה או סכנת חיים למשתמש וכל סטייה מהדרישות שנקבעו מראש, שיש לה השפעה קטנה בלבד על השימוש היעיל במתקן או בדרך פעילותו.

הערות:

6. מתקנים מס' **1 נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' 9832205982. מתאריך 10.10.2018 שהוצג בפני הבודק ע"י נציג המזמין/נציג הרשות המקומית**
7. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
8. **לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.**
9. מתקני המשחקים מס' **1 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים גדולים מ 4 שנים.**
10. מתקני המשחקים מס' נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים קטנים מ- 36 חודש.
11. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.
12. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים
13. מסמך זה מכיל **3** עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.
14. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.

❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

תאריך הבדיקה: 10/09/2020

שם הבודק: אסף בן חיים

חתימת הבודק



תיאור המתקנים:

מתקן מס' 1 – מתקן משולב

המתקן מכיל 2 מגדלי טיפוס מעוגנים לקרקע עם משטחי הליכה בגבהים:

מגדל 1 - מפלס 1 גובה 172 ס"מ מפני הקרקע, מרובע עם גג ו-4 רגליים.

למגדל מחוברים: סולם מתכת, מוט גלישה, מגלשה לוליינית

מגדל 2 - מפלס 1 גובה 142 ס"מ מפני הקרקע מרובע, גג, 4 רגליים

למגדל מחובר סולם מתכת ומגלשה ישרה

