

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400

טל- 04-6782970/85 052-4409990

פקס 1536782970

**דוח בדיקה תקופתית שנתית עיקרית מספר: 2020-0601**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

עמוד 1 מתוך 3

סוג הבדיקה: בדיקת בטיחות שנתית

שם האתר: ארזים 76 Karmiel 109 מס' לקוח: 5 א כתובת: ארזים 76 כרמיאל  
כמות המתקנים 3 כמפורט בהמשך הדו"ח.  
בדיקה של מתקני משחקים תוצרת design park עצמון מתקני משחק (מספרו 1 עד 3 כמפורט בתיאור המתקנים)

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין: עיריית כרמיאל  
מען המזמין: עיריית כרמיאל  
מספר ההזמנה: 670/2020  
תאריך ההזמנה: 17/02/2020  
מבצע ההזמנה: נורית סולומון  
תאריך ביצוע הבדיקה: 08/10/2020  
תאריך מסירת התסקיר: 22/10/2020

**תיאור המוצר הנבדק**



מתקן משחקים משולב. תיאור המתקנים מוצג בהמשך התסקיר.  
משטח בולם הולם:  
דשא סנטטי

**מהות הבדיקה: בדיקה שנתית עיקרית**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498 מהדורה 2006** בחלקים המפורטים להלן:

חלק 1 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"  
 חלק 2 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"  
 חלק 3 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות"  
 חלק 4 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה"  
 חלק 5 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לקרוסלות"  
 חלק 6 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים"  
 חלק 7 – "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ותפעול"  
 חלק 8 – "מתקני משחקים: אתר המשחקים"  
 חלק 10 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני משחקים סגורים במלואם"  
 חלק 11 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני רשת מרחבית"

- סיכום: (נא למחוק את המיותר)**
1. המתקנים מס' **1-3 מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
  2. המתקנים מס' ..... **לא מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
  3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
  4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
  5. הפגמים מוגדרים בהמשך הדוח בטבלת סיווג הפגם כלהלן:
    - a. "קריטי"-פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה קשה או סכנת חיים למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
    - b. "חמור"- פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה שאינה קריטית למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
    - c. "קל"- כל פגם שאינו גורם לסכנת פגיעה או סכנת חיים למשתמש וכל סטייה מהדרישות שנקבעו מראש, שיש לה השפעה קטנה בלבד על השימוש היעיל במתקן או בדרך פעילותו.
- הערות:**
6. מתקנים מס' ..... נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' .....
  7. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' ..... – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
  8. לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.
  9. מתקני המשחקים מס' **1-3** נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים.
  10. מתקני המשחקים מס' ..... נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים קטנים מ- 36 חודש.
  11. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.
  12. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים
  13. מסמך זה מכיל **3** עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.
  14. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.

- ❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
- ❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

תאריך הבדיקה: 08/10/2020

שם הבודק: חן שחר ת"ז 056650187

חתימת הבודק



	<p><b><u>מתקן 1 משולב</u></b></p> <p>מתקן משולב בצורת פרמידה, מגדל טיפוס 1, מפלס 1, גובה 104 ס"מ, מפלס 2 גובה 298 ס"מ, מפלסים מרובעים, גג, 7 רגליים. למגדל מחוברים קיר טיפוס עם אבני אחיזה, מגלשה זוויתית, סולם רשת חבלים, סולם קשתי, מנהרת גלישה זוויתית</p>
	<p><b><u>מתקן 2 נדנדות</u></b></p> <p>על 3 חצובות המעוגנות לקרקע מחוברות באמצעות שרשרות ומסבים שני מושבי נדנדה ומושב קן ציפור.</p>
	<p><b><u>מתקן 3 מרוץ אופניים</u></b></p> <p>שני זוגות אופני כושר עם מסך המציג מסלול התקדמות</p>