

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400  
טל- 04-6782970/85 052-4409990  
פקס 1536782970

**דוח בדיקה תקופתית שנתיית עיקרית מספר: 2020-0599**

עמוד 1 מתוך 3

סוג הבדיקה: **בדיקת בטיחות שנתיית**

שם האתר: ההגנה 77 karmiel 70 פנימי: 172 כתובת: ההגנה 77 כרמיאל  
כמות המתקנים 2 כמפורט בהמשך הדו"ח.  
בדיקה של מתקן משחקים מתוצרת גנית פארק (מספרם 1 עד 2 כמפורט בתיאור המתקנים)

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין: עיריית כרמיאל  
מען המזמין: עיריית כרמיאל  
מספר ההזמנה: 670/2020  
תאריך ההזמנה: 17/02/2020  
מבצע ההזמנה: נורית סולומון  
תאריך ביצוע הבדיקה: 08/10/2020  
תאריך מסירת התסקיר: 22/10/2020

**תיאור המוצר הנבדק**



מתקן  
משחקים  
משולב.  
תאור  
המתקנים  
מוצג  
בהמשך  
התסקיר.

משטח  
בולם  
הולם:

גומי  
סינטטי

**מהות הבדיקה: בדיקה שנתיית עיקרית**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498 מהדורה 2006** בחלקים המפורטים להלן:

- חלק 1 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
- חלק 2 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
- חלק 3 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות"
- חלק 4 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה"
- חלק 5 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לקרוסלות"
- חלק 6 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים"
- חלק 7 – "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ותפעול"
- חלק 8 – "מתקני משחקים: אתר המשחקים"

**סיכום:**

1. המתקנים מס' **1,2 מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
2. המתקנים מס' \_\_\_\_\_ **לא מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
5. הפגמים מוגדרים בהמשך הדוח בטבלת סיווג הפגם כלהלן:
  - a. "קריטי"-פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה קשה או סכנת חיים למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
  - b. "חמור"- פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה שאינה קריטית למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
  - c. "קל"- כל פגם שאינו גורם לסכנת פגיעה או סכנת חיים למשתמש וכל סטייה מהדרישות שנקבעו מראש, שיש לה השפעה קטנה בלבד על השימוש היעיל במתקן או בדרך פעילותו.

**הערות:**

6. מתקנים מס' **1-2 נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' 9832205988 מתאריך 10.10.2018 שהוצג בפני הבודק ע"י נציג המזמין/נציג הרשות המקומית**
7. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' ..... – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
8. **לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.**
9. מתקני המשחקים מס' **1,2** נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בכל הגילאים
10. מתקני המשחקים מס' \_\_\_\_\_ נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים מעל גיל 4.
11. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.
12. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים
13. מסמך זה מכיל **3** עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.
14. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.

- ❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה .
- ❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

תאריך הבדיקה: 08/10/2020

שם הבודק: חן שחר ת.ז. 056650187

חתימת הבודק



**מתקן מס' 1 – מתקן משולב**



המתקן מכיל מגדל טיפוס מעוגן לקרקע עם משטחי הליכה בגבהים:  
מפלס 1 גובה 93 ס"מ מפני הקרקע  
משושה, עם גג, 6 רגליים

למגדל מחוברים סולם חבלים, קיר טיפוס ממתכת עם חבל אחיזה, טבעת סל, מנהרת זחילה מפח עם סולם אנכי ומגלשה ישרה.

**מתקן מס' 2 – עלה ורד**



על צינור המעוגן לקרקע מחובר מסב ועליו קורה אופקית. בקצה הקורה מושבים ומאחז ידיים. על הקרקע שני צמיגים לשיכוך.