

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400

טל- 04-6782970/85 052-4409990

פקס 1536782970

דוח בדיקה תקופתית שנתית עיקרית מספר: 2020-0602

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

עמוד 1 מתוך 3

סוג הבדיקה: בדיקת בטיחות שנתית

שם האתר: התמר 6, כרמיאל 84 KARMIEL מס' לקוח: 2 כתובת: התמר 6 כרמיאל
 כמות המתקנים 2 כמפורט בהמשך הדו"ח.
 בדיקה של מתקני משחקים מתוצרת פיברגלס עצמון. (מספרם 1 עד 2 כמפורט בתיאור המתקנים)

פרטי ההזמנה

שם המזמין: עיריית כרמיאל
 מען המזמין: עיריית כרמיאל
 מספר ההזמנה: 670/2020
 תאריך ההזמנה: 17/02/2020
 מבצע ההזמנה: נורית סולומון
 תאריך ביצוע הבדיקה: 08/10/2020
 תאריך מסירת התסקיר: 22/10/2020

תיאור המוצר הנבדק



מתקן משחקים משולב. תיאור המתקנים מוצג בהמשך התסקיר.

משטח בולם הולם:

דשא סינטטי

מהות הבדיקה: בדיקה שנתית עיקרית

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498 מהדורה 2006** בחלקים המפורטים להלן:

חלק 1 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"

חלק 2 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"

חלק 3 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות"

חלק 4 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה"

חלק 5 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לקרוסלות"

חלק 6 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים"

חלק 7 – "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ותפעול"

חלק 8 – "מתקני משחקים: אתר המשחקים"

חלק 10 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני משחקים סגורים במלואם"

חלק 11 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני רשת מרחבית"

או

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498** "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:

חלק 1 משנת 2000, סעיפים: 4-ג, 8.

חלק 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 וג"ת משנת 2001, סעיפים: 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3-1.

חלק 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 וג"ת משנת 2001, סעיפים: 4.2 טבלה 2 וסעיף מס' 5.


חלק 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000, סעיף 4 (תת סעיפים: 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3) וסעיף 5 (תת סעיפים: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4).

סיכום:

1. המתקנים מס' **1,2 מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
2. המתקנים מס' **לא מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
5. הפגמים מוגדרים בהמשך הדוח בטבלת סיווג הפגם כלהלן:
 - a. "קריטי"-פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה קשה או סכנת חיים למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
 - b. "חמור"- פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה שאינה קריטית למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
 - c. "קל"- כל פגם שאינו גורם לסכנת פגיעה או סכנת חיים למשתמש וכל סטייה מהדרישות שנקבעו מראש, שיש לה השפעה קטנה בלבד על השימוש היעיל במתקן או בדרך פעילותו.

הערות:

6. מתקנים מס' נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' מתאריך שהוצג בפני הבודק ע"י נציג המזמין/נציג הרשות המקומית/.....
7. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
8. לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.
9. מתקני המשחקים מס' 1 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים.
10. מתקני המשחקים מס' 2 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים גדולים מ – 4 שנים.

<p>11. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.</p> <p>12. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים</p> <p>13. מסמך זה מכיל 3 עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.</p> <p>14. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.</p> <p>❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.</p> </div> <p style="text-align: right;">תאריך הבדיקה: 08.10.2020</p> <p style="text-align: right;">שם הבודק: 08.10.2020</p> <p style="text-align: right;">חתימת הבודק: </p>

<u>תיאור המתקנים:</u>	
	<p><u>מתקן מס' 1 – מתקן משולב</u></p> <p>המתקן מכיל 2 מגדלי טיפוס המעוגנים לקרקע עם משטחי הליכה.</p> <p>מגדל 1 – מפלס 1 בגובה 91 ס"מ מפני הקרקע מרובע, עם גג, 4 רגליים למגדל מחוברים קיר טיפוס עם חבל אחיזה, סולם בורגי ומגלשה ישרה בין מגדל 1 ל-2 מחברת מנהרת זחילה מפח מחורר. מגדל 2 מפלס 1 בגובה 103 ס"מ מפני הקרקע. מרובע, עם גג, 4 רגליים. למגדל מחוברים סולם אנכי, סולם S ומגלשה ישרה.</p>
	<p><u>מתקן מס' 2 – חצובת נדנדות</u></p> <p>על שתי חצובות המעוגנות לקרקע, מחוברת קורה אופקית ועליה מחוברים, באמצעות מסבים עם שרשרות, מושב נדנדה לפעוטות ומושב נדנדה רגיל.</p>