

מעבדה מאושרת לבדיקת גני משחקים

(ממונה על התקינה, אישור מספר 459)

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400

טל- 04-6782970/85 052-4409990

פקס 1536782970

דוח בדיקה תקופתית שנתית עיקרית מספר: 2020-0659

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

עמוד 1 מתוך 3

סוג הבדיקה: בדיקת בטיחות שנתית

שם האתר: מבצע נחשון 16 Karmiel 79 מס' לקוח: 122 כתובת: מבצע נחשון 16 כרמיאל
 כמות המתקנים 1 כמפורט בהמשך הדו"ח.
 בדיקה של מתקני משחקים מתוצרת גנית פארק (מספרם 1 כמפורט בתיאור המתקנים)

פרטי ההזמנה

שם המזמין: עיריית כרמיאל
 מען המזמין: עיריית כרמיאל
 מספר ההזמנה: 670/2020
 תאריך ההזמנה: 17/02/2020
 מבצע ההזמנה: נורית סולומון
 תאריך ביצוע הבדיקה: 16/11/2020
 תאריך מסירת התסקיר: 30/11/2020

תיאור המוצר הנבדק



מתקן משחקים משולב. תיאור המתקנים מוצג בהמשך התסקיר.
 משטח בולם הולם:
דשא סינטטי

מהות הבדיקה: בדיקה שנתית עיקרית

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498** "מתקני משחקים" – בחלקם המפורטים להלן:
 חלק 1 משנת 2000, סעיפים: 4-ג, 8.
 חלק 2 משנת 1997 כולל ג'ית משנת 2000 וג'ית משנת 2001, סעיפים: 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2 ו-8.7.3.
 חלק 4 משנת 1994 כולל ג'ית משנת 2000 וג'ית משנת 2001, סעיפים: 4.2 טבלה 2 וסעיף מס' 5.
 חלק 5 משנת 1994 כולל ג'ית משנת 1998 ומשנת 2000, סעיף 4 (תת סעיפים: 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3) וסעיף 5 תת סעיפים: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

סיכום:

1. המתקנים מס' **1 מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
2. המתקנים מס' **לא מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
5. הפגמים מוגדרים בהמשך הדוח בטבלת סיווג הפגם כלהלן:
 - a. "קריטי"-פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה קשה או סכנת חיים למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
 - b. "חמור"- פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה שאינה קריטית למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
 - c. "קל"- כל פגם שאינו גורם לסכנת פגיעה או סכנת חיים למשתמש וכל סטייה מהדרישות שנקבעו מראש, שיש לה השפעה קטנה בלבד על השימוש היעיל במתקן או בדרך פעילותו.

הערות:

6. מתקנים מס' **1 נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' 9832206005 מתאריך 13.11.18 שהוצג בפני הבודק ע"י נציג המזמין/נציג הרשות המקומית**
7. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
8. **לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.**
9. מתקני המשחקים מס' **1 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים גדולים מ- 4 שנים.**
10. מתקני המשחקים מס' נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים קטנים מ- 36 חודש.
11. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.
12. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים
13. מסמך זה מכיל **3** עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.
14. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.

❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה .


❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

תאריך הבדיקה: 16/11/2020

שם הבודק: חן שחר



חתימת הבודק

תיאור המתקנים:	
מתקן מס' 1 – מתקן משולב	
	<p>המתקן מכיל 3 מגדלי טיפוס מעוגנים לקרקע עם משטחי הליכה בגובה:</p> <p>מגדל 1 מפלס 1 גובה 108 ס"מ מפני הקרקע משולש, ללא גג, 3 רגליים למגדל מחוברים סולם מתכת ומגלשה ישרה</p> <p>בין מגדל 1 ל-2 מחברת מנהרת זחילה מפח מחורר</p> <p>מגדל 2</p> <p>מפלס 1 בגובה 63 ס"מ מפני הקרקע</p> <p>מפלס 2 בגובה 97 ס"מ מפני הקרקע משולשים, ללא גג, 4 רגליים. למגדל מחובר סולם הליכת ידיים.</p> <p>בין מגדל 2 ל-3 מחבר גשר מתכת בגובה 144 ס"מ מפני הקרקע.</p> <p>לגשר מחוברים סולם רשת חבלים וקיר טיפוס עם שרשרת אחיזה.</p> <p>מגדל 3 מפלס 1 בגובה 152 ס"מ מפני הקרקע משולש, עם גג, 3 רגליים למגדל מחוברים סולם מתכת ומגלשה עקלתונית.</p>