

לכבוד : גב' לילך דנטס
גננת גן אנקור
רח' בז 13
כרמיאל

הנדון : תוצאות בדיקת גז ראדון בגן אנקור - רח' בז 13

בין התאריכים 19.9.2016 ל - 24.9.2017 בוצעה בדיקה קיצרת טווח לנוכחות גז ראדון בגן אנקור ברח' בז 13 בשכונת מכוש.


תוצאות

גלאי - 89 בקרל/מ³

מסקנות והמלצות

- * **התוצאות תקינות.** הריכוז המרבי על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לבדיקה קיצרת טווח בת 4 ימים "בחדר רגיל" (קצב תחלופת אוויר של 0.3) הינו : **194 בקרל/מ³**.
- * למען עיקרון "הזהירות המונעת" תבוצע בדיקה ארוכת טווח **במהלך שנה"ל תשע"ח.**
- * בתור כלל אצבע, יש לדאוג **לאורור החדרים** באופן קבוע.

בברכה,


מנהל מח' איכה"ס

העתקים

גב' מרים דיקמן - ראש המינהל לתברואה ואיכה"ס.
מר מנחם שיכל - ראש מינהל חינוך - כאן.
גב' לימור סלע - רכזת גני ילדים - כאן
תיק ראדון