



א' תמוז, תש"פ
23 יוני, 2020

לכבוד : גב' תמי קציר
גננת גן נחליאלי
רח' בז 13
כרמיאל

הנדון : תוצאות בדיקת גז ראדון בגן נחליאלי – רח' בז 13

בין התאריכים 24.12.2017 ל – 28.3.2018 בוצעה בדיקה ארוכת טווח לנוכחות גז ראדון בגן נחליאלי ברח' בז 13 בשכונת מכוש.

תוצאות


גלאי - 117 בקרל/מ³

מסקנות והמלצות

* **התוצאות תקינות.** הריכוז המרבי על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לבדיקה ארוכת טווח הינו : 200 בקרל/מ³.

* בתור כלל אצבע, יש לדאוג לאורור החדרים באופן קבוע.

בברכה,


מנהל מח' איכה"ס

העתקים

גב' מרים דיקמן – ראש המינהל לתברואה ואיכה"ס.
מר מנחם שיכל - ראש מינהל חינוך - כאן.
גב' לימור סלע - רכזת גני ילדים – כאן
גב' פנינה איבגי – קב"טית מוסדות חינוך – כאן.
תיק ראדון