

ח.פ 514249846

לוטם

ד.ג. בקעת בית הכרם 2012400

טל- 04-6782970/85 052-4409990

פקס 1536782970

דוח בדיקה תקופתית שנתית עיקרית מספר: 2020-0516

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג-1953

עמוד 1 מתוך 3

סוג הבדיקה: בדיקת בטיחות שנתית

שם האתר חטיבת כרמלי 56 Karmiel 105 מס' לקוח: 171 כתובת: חטיבת כרמלי 56 כרמיל
כמות המתקנים 1 כמפורט בהמשך הדו"ח.
בדיקה של מתקני משחקים תוצרת גנית פארק (מספרם 1_ כמפורט בתיאור המתקנים)

פרטי ההזמנה

שם המזמין: עיריית כרמיל
מען המזמין: עיריית כרמיל
מספר ההזמנה: 670
תאריך ההזמנה: 17/02/2020
מבצע ההזמנה: אלעד אוחיון
תאריך ביצוע הבדיקה: 13/08/2020
תאריך מסירת התסקיר: עד 25/08/2020

תיאור המוצר הנבדק



מתקן
משחקים
משולב.
תיאור
המתקנים
מוצג
בהמשך
התסקיר.

משטח
בולם
הולם:

דשא
סינטטי

מהות הבדיקה: בדיקה שנתית עיקרית

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן, **ת"י 1498 מהדורה 2006** בחלקים המפורטים להלן:

- חלק 1 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה"
- חלק 2 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות"
- חלק 3 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות"
- חלק 4 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה"
- חלק 5 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לקרוסלות"
- חלק 6 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים"
- חלק 7 – "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ותפעול"
- חלק 8 – "מתקני משחקים: אתר המשחקים"
- חלק 10 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני משחקים סגורים במלואם"
- חלק 11 – "מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למתקני רשת מרחבית"

סיכום:

1. המתקנים מס' **1 מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
2. המתקנים מס' **לא מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
3. לגבי סעיפים 1 + 2 לעיל, ראה פרוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט הערות לאי התאמות בהמשך לדוח זה.
4. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שלפיהם נבדקו.
5. הפגמים מוגדרים בהמשך הדוח בטבלת סיווג הפגם כלהלן:
 - a. "קריטי"-פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה קשה או סכנת חיים למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
 - b. "חמור"- פגם שלפי שיפוט וניסיון עלול לגרום, במישרין או בעקיפין לפגיעה שאינה קריטית למשתמש ו/או לגורם המטפל במתקן
 - c. "קל"- כל פגם שאינו גורם לסכנת פגיעה או סכנת חיים למשתמש וכל סטייה מהדרישות שנקבעו מראש, שיש לה השפעה קטנה בלבד על השימוש היעיל במתקן או בדרך פעילותו.

הערות:

6. מתקנים מס' **1 נבדקו ע"י מכון התקנים הישראלי ואושרו לשימוש בתסקיר בדיקה מס' 9932205634** מתאריך **04/08/2019** שהוצג בפני הבודק ע"י נציג המזמין/ נציג הרשות המקומית
7. לאור הפגמים הקריטיים שהתגלו במתקן/נים מס' – המתקן/נים מסוכן/נים לשימוש.
8. **לפי דרישות סעיף 7.2 בחלק 7 בתקן, על בעלי המתקן לתקן באופן מידי את הפגמים החמורים או למנוע הפעלת המתקן עד לתיקונו.**
9. מתקני המשחקים מס' **1 נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים בני כל הגילאים.**
10. מתקני המשחקים מס' ... נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים קטנים מ- 36 חודש.
11. תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריטים שנבדקו. אינן מתייחסות למתקנים/פריטים אחרים דומים או זהים.
12. אישור המתקן מותנה בכך שדגם המתקן וההתקנה אושרו על ידי מכון התקנים
13. מסמך זה מכיל **3** עמודים, ואין להשתמש בו אלא במלואו.
14. על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר מכון התקנים.

- ❖ השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה .
- ❖ הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.

תאריך הבדיקה: 13/08/2020

שם הבודק: אסף בן חיים

חתימת הבודק:



תיאור המתקנים:



מתקן 1 משולב

- 6 מגדלי טיפוס עם משטחי הליכה בגובה.
מגדל 1 - מפלס 1 בגובה 145 ס"מ. גג, 3 רגלים.
למגדל מחובר סולם ברזל.
בין מגדל 1 למגדל 2 מחבר גשר פח מחורר.
מגדל 2 - מפלס 1 בגובה 139 ס"מ. ללא גג. 3 רגלים.
למגדל מחוברת מגלשה ישרה בצבע כחול.
בין מגדל 2 למגדל 3 מחברת מנהרת זחילה מפח מחורר.
מגדל 3 - מפלס 1 בגובה 151 ס"מ. גג. 3 רגלים.
למגדל מחוברת מנהרת זחילה נפח מחורר ובקצה שלה מגלשה עקלתונית.
בין מגדל 3 למגדל 4 מחברת מנהרת זחילה מפח מחורר.
מגדל 4 - מפלס 1 בגובה 146 ס"מ, ללא גג. 3 רגלים.
למגדל מחוברת רשת חבלים.
בין מגדל 4 למגדל 5 מחבר גשר פח מחורר.
מגדל 5 - מפלס 1 בגובה 145 ס"מ. גג, 3 רגלים.
למגדל מחובר קיר טיפוס אינדיאני עם חבל.
בין מגדל 5 למגדל 6 מחברת מנהרת זחילה מפח מחורר.

מגדל 6 - מפלס 1 בגובה 151 ס"מ, ללא גג. 3 רגלים.
למגדל מחוברת מגלשה ישרה בצבע אדום.
בין מגדל 6 למגדל 1 מחברת מנהרת זחילה מפח מחורר.