

תעודת בדיקה מספר 7032206924

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : עיריית כרמיאל-מח' גנים ונוף
 מענו : ת.ד. 660 כרמיאל 20100
 תאריך ההזמנה : 20/01/03 תאריך ביצוע: 20/09/30

תאור הבדיקה

בדיקת תחזוקה 4 מתקנים באתר שלב ד
 בכתובת החורש, כרמיאל
 רשימת מתקנים שנבדקו ותאור האתר בהמשך התעודה

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה במסגרת תו תקן

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות סעיף 6.2 ג "בחינה שנתית עיקרית" שבתקן 1498 חלק 7
 "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול" מהדורה 2006

מסמך זה אינו היתר
 תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 4 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

האתר הנבדק מתאים לסעיפי התקנים שנבדקו.
 פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה נמצאים במעבדה.

הערות:

סקירת מסמכים מ"ס 7012209944
 בדיקת הולם של מעבדת גבי שואף מ"ס 67/50399
 נמצא מתאים

מידע לבעל האתר

על בעל האתר לתחזק את המתקנים באמצעות חברה בעלת היתר לכך.
 אין להפעיל את המתקנים עד לישום פעולות תחזוקה.

תעודת בדיקה מספר 7032206924

1953 - "

12

4 2

: המתקנים שנבדקו ומסקנות הבדיקה:

מש 2006 משולב ממתכת - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006

נדנדה - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006
 עלה ורד - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006
 נענוע דולפין - מתאים נבדק לפי מהדורת התקן משנת 2006

אתר שלב ד, גן ציבורי
 כתובת: כרמיאל החורש

סוג הכיסוי: מלאכותי סינטטי-פוליטן ספורט
 מתקנים באתר: מתקן משולב (מתקן מס' 1 משולב)
 מתקן משולב ממתכת המכיל מגדל טיפוס.
 המגדל בגובה 98 ס"מ.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
 סולם שלבים משופע ממתכת.

מנהרת זחילה אופקים עגול המפח מחורר ובסופה סולם שלבים משופע ממתכת.
 קיר טיפוס אינדיאני משופע ממתכת המכיל כבל אחיזה מרכזי.
 מגלשה ישרה צהובה מפויברגלס.

בחלקו העליון של מותקן גגון מפלסטיק.
 משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגליים אנכיים מצינורות מתכת.

יצרן: עצמון ארץ יצור: ישראל
 קבוצת גיל: כל הגילאים

מתקן נדנדה (מתקן מס' 2 נדנדה)

על חצובת מתכת המעוגנת לקרקע מותקנים 2 מושבי עריסה מגומי
 המושבים מחוברים ע"י שרשראות לקורה אופקית עליונה אל מערכת מיסוב.

יצרן: עצמון ארץ יצור: ישראל
 קבוצת גיל: כל הגילאים

עלה ורד (מתקן מס' 3 עלה ורד) ממתכת

על תמך מרכזי מצינורות מתכת (מעוגן לקרקע) מורכב על מערכת מיסבים
 קורת מתכת במצב אופקי. בקצות הקורה מותקנים 4 מושבים ממתכת

עם מאחזי יד עגולים ממתכת.
 בקצות קורת הנדנדה נעוצים בקרקע צמיגים לבלימת מכת הנדנדה בקרקע.

יצרן: עצמון ארץ יצור: ישראל
 קבוצת גיל: כל הגילאים

דמות נענוע- קפיץ ספיראלי (מתקן מס' 4 נענוע דמות דולפין) מפלסטיק
 על קפיץ ספיראלי אנכי המעוגן לקרקע מותקן בעזרת ברגי דפינה מתקן נענוע
 עשוי פלסטיק בדמות דולפין בראש הדמות מותקנים מאחזי יד ממתכת

ושלבי דריכה מברזל עגול בחלקו התחתון של הדמות.

יצרן: עצמון ארץ יצור: ישראל
 קבוצת גיל: כל הגילאים

תעודת בדיקה מספר 7032206924

1953 - "

12

4

3





תעודת בדיקה מספר 7032206924

1953 - "

12

4

4
