

תעודת בדיקה מס' 7012208038
בהתאם לסטנדרט 12 לחזק התקנים תש"ג - 1953

פרטי הזמננה

שם המזמין : גנית פארק בע"מ
כתובת : ת.ד. 3060 קיסריה 38900
מספר הזמננה : 20/08/19 תאריך ביצוע : 20/08/10

תאור הבדיקה

בדיקת התקנה 7 מתקנים באתר גן ציבורי
בכטובות התמך 5, כרמייאל
רשימת מתקנים שנבדקו ותאור האתר בהמשך התעודה

מהות הבדיקה

נבדק לפי התקנים הבאים:
ת"י 1498 חלק 1 מתקני משאקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה מרץ 2006
גלוון תיקון מס' 1 מפברואר 2010
ת"י 1498 חלק 2 מתקני משאקים: דרישות בטיחות נוספות נספנות בדיקה נוספת לנדרדות
תלויות מרץ 2006
ת"י 1498 חלק 3 מתקני משאקים: דרישות בטיחות נוספות נספנות ושיטות בדיקה נוספת למגלשות
מרץ 2006
ת"י 1498 חלק 5 מתקני משאקים: דרישות בטיחות נוספות נספנות ושיטות בדיקה נוספת
לטהחרזרות מרץ 2006
ת"י 1498 חלק 6 מתקני משאקים: דרישות בטיחות נוספות נספנות ושיטות בדיקה נוספת לנדרדות
מאזניים ולמתקני נענווט מרץ 2006
ת"י 1498 חלק 8 מתקנים למגרשי משאקים וחיפוי משחזי המגרשים: מגרש המשחקים מילוני
2018

מסמך זה אינו היתר
תוך תקן

מסמך זה מתייחס רק להתקנה
שנבדקה ופרטיה

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואינו להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

האתר הנבדק מתאים לסטנדרט התקנים שנבדקו.
פרטים מלאים על ממצאי הבדיקה נמצאים במעבדה.

מידע לבעל האתר
על בעל האתר לתחזק את המתקנים באמצעות חברה בעליית היתר לכך.
אין להפעיל את המתקנים עד לשימוש פועלות תחזוקה.

2020/08/30

תאריך הפקת תעודה

המזדה דחלה תפקיד מהנדס בכיר

שם המאשר:

תעודת בדיקה מס' 7012208038

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

דף 2 מתוך 5

תאור מורתב של המודרך

תאור: המתקנים שנבדקו ומסקנות הבדיקה:

מס ' 1 משולב ממתקנת - מתאים נבדק לפי מהדורות התקן משנה 2006
 מס ' 2 מתחת ב 2 גבהים ממתקנת - מתאים נבדק לפי מהדורות התקן משנה 2006
 מס ' 3 מקבילים ממתקנת - מתאים נבדק לפי מהדורות התקן משנה 2006
 מס ' 4 חזובה נדנדה ממתקנת - מתאים נבדק לפי מהדורות התקן משנה 2006
 קרוסלה עגולה ממתקנת - מתאים נבדק לפי מהדורות התקן משנה 2006
 מס ' 6 קרוסלת פעוטות ממתקנת עם מושבי פלסטיק - מתאים נבדק לפי מהדורות התקן
 משנה 2006
 מס ' 7 קורה קפיצית מעץ - מתאים נבדק לפי מהדורות התקן משנה 2006

אתר גן ציבורי, גן ציבורי
 כתובות: כרמייאל התמר 5

סוג הכספי: דשא סינטטי ספק: דש א נוז
 דרישות התקן לילדיים בניי כל הגילאים

מתקנים: מס' 1-7 מתוצרת: גנית פארק

מתקן מס ' 1 משולב ממתקנת דגם 3144
 המכיל 3 מגדלי טיפוס

מגדל 1 בגובה 100 ס"מ

מגדל 2 מפלס 1 בגובה 100 ס"מ, מפלס 2 בגובה 280 סמ
 מגדל 3 בגובה 180 ס"מ

אל המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

מגדל 1

מדרגות העברת ממתקנת
 מגש ישראלי פלסטי

מגדל 2

מפלס - 1 אין רכיבים
 מפלס - 2

סולם שלבים אנכי ממתקנת

מגלשת צינור מפותלת פלסטי

מגדל - 3

קייר טיפוס אינדייני ממתקנת עם כבל עזר

מגלשה לוליאנית מפיברגלס עם מנירה מפח מחורר

בין מגדל 1 למגדל 2 : מנחת זחילה עגולה אופקית פלסטי

בין מגדל 2 למגדל 3 : מנחת זחילה עגולה משופעת פלסטי

בחלקם העליון של מגדלי הטיפוס 1, 2, 3 מותקנים גגוניים פלסטי

בחלקו העליון של מגדל הטיפוס 2 מותקן גגון מפח מחורר

משתחי ההליכה במגדלי הטיפוס מותקנים על 4 רגליים ממתקנת

מגדל 2 הינו מגדל דו מפלסי

מתקן מס ' 2 מתחת ב 2 גבהים ממתקנת דגם 5576

מתקן מס ' 3 מקבילים ממתקנת דגם 5585

מתקן מס ' 4 חזובה נדנדה ממתקנת דגם 43434

עם מושב שטוח מגומי,

תעודת בדיקה מס' 7012208038

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים מתק"ג - 1953

דף 3 מתוך 5

מושב קן ציפור מכבים,

מושב פעוטות מגומי

מתקן קרוסלה עגולה ממתקנת דגם 5235

מתקן מס' 6 קרוסלה פעוטות ממתקנת עם מושבי פלסטיים דגם 5237

מתקן מס' 7 קורה קפיצית מעץ דגם 5025



תעודת בדיקה מס' 7012208038

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

דף 4 מתוך 5



המעבדה לכימיה, בריאות וסביבה

מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מס' 7012208038

דף 5 מתוך 5

בהתאם לסטנדרט 12 לחזק התקנים תש"י"ג - 1953



סוף תעודת הבדיקה