



סקר אסבסט במבני ציבור

בכרמיאל



בוצע ע"י:

גיא סילפן- איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

דנה אזולאי- עיריית כרמיאל

אוקטובר, 2017



רקע

ב-2011 נחקק החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק אשר מטרתו למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים ע"י אסבסט. על פי סעיף 8 לחוק, על בעל מקום ציבורי לנקוט בפעולות שונות כדוגמת אחזקה, תיעוד ופרסום.

איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי שם לו למטרה לסקור את מבני הציבור ברשויות החברות בו, ע"מ לבחון הימצאות אסבסט ולהמליץ על הטיפול הנדרש.

סקר זה הוא חלק מפרויקט נרחב אשר מבוצע ע"י איתמר יפה וגיא סילפן- עובדי האיגוד, שהם סוקרי אסבסט מוסמכים ע"י המשרד להגנת הסביבה, וחוות דעת זו כפופה לחוק.

מטרת הסקר:

1. לבדוק האם קיימים לוחות או חומרים אחרים המכילים אסבסט-צמנט במבני ציבור בשטח עיריית כרמיאל.
2. לבחון האם יש חשד להימצאות אסבסט-פריך בתוך המבנים.
3. לתעד ולהמליץ על טיפול.

הסקר הנוכחי בוצע בתאריך 19.10.2017 במבני ציבור **בכרמיאל**, בשיתוף פעולה וליווי של דנה אזולאי ממחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל.




תאריך הסקר : 19.10.2017

משתתפים : עיריית כרמיאל-דנה אזולאי, מחלקת איכות הסביבה; איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי-הח"מ

מספר המבנים שנסקרו : 14

מפת הסקר





סיכום ממצאים

מס' האתר	אומדן כמות אסבסט-צמנט (מ"ר)	צביעה	גיזום	פירוק/פינוי	פינוי שברים	אומדן כמות אסבסט לפינוי (מ"ר)
12	10	במידה ולוח האסבסט צמנט ומקובע	-	במידה ולוח האסבסט צמנט לא מקובע	-	10

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

1. מרכז פסגה

מיקום : נ.צ. 2278871/758008

ממצאים : המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

2. מתנ"ס מגדים

מיקום: נ.צ. 227914/758085

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזלים ינוח-גת כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

3. בית ספר "פסגות"

מיקום: נ.צ. 227961/758042

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



4. בית כנסת "מנחת יהודה"

מיקום: נ.צ. 227720/757748

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

5. בית כנסת "נוסח אחיד"

מיקום: נ.צ. 227793/757836

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

6. מועדון קהילתי "שגיא"

מיקום: נ.צ. 227812/757738

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

7. בית כנסת "מגדים"

מיקום : נ.צ. 227905/758243

ממצאים : המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



8. גני ילדים "משגב" ו"יסמין"

מיקום: נ.צ. 227766/758370

ממצאים: המבנים נבדקו מבחוץ ומבפנים לא נמצאו בהם חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

9. מט"י לב הגליל ומרכז שיטור קהילתי

מיקום: נ.צ. 228076/758254

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצא בו חומר החשוד כמכיל אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

10. מבנה "השומר הצעיר"

מיקום: נ.צ. 228291/758305

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצא בו חומר החשוד כמכיל אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



11. גני ילדים "אשל" ו"מרגנית"

מיקום: נ.צ. 228278/758282

ממצאים: המבנים נבדקו מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בהם חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



12. בית אנוש

מיקום: נ.צ. 228394/758012

ממצאים: על גג המבנה נראה לוח אסבסט צמנט בשטח של כ-10 מ"ר. לא ניתן היה לעלות על גג המבנה אך נראה כי הלוח במצב שלם. לא ברור האם הלוח מנותק או מקובע למבנה.

אופן הטיפול: במידה ולוח האסבסט אינו מקובע, יש לפנות אותו בהתאם לנוהל "עבודה מצומצמת" של המשרד להגנת הסביבה. במידה ומקובע- יש לצבוע אותו משני צדדיו בצבע המתאים לאסבסט, למניעת שחרור סיבים לאוויר.





13. גני ילדים "אתרוג" ו"רקפות"

מיקום: נ.צ. 228280/758107

ממצאים: המבנים נבדקו מבחוץ ולא נמצאו בהם חומרים חשודים כמכילי אסבסט.





14. כולל ברסלב ובית כנסת "עץ החיים"

מיקום: נ.צ. 228010/758505

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.





סיכום והמלצות

בהתאם לדרישות החוק למניעת מפגעי אבק מזיק, מחויב בעל מבנה ציבור לבצע אחת לתקופה בדיקה ע"י סוקר אסבסט מוסמך ופעולות נוספות כנדרש, וזאת על מנת למנוע מפגעים סביבתיים שמקורם באסבסט.

בתאריך 19.10.2017 נערכה בדיקה ע"י הח"מ, של מבנים ציבוריים **בכרמיאל**, בליווי, דנה אזולאי, ממחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל.

במהלך הסקר נבדקו 14 מבנים שונים (מבני חינוך, תרבות, בריאות, דת ופנאי).

בחלק מהמבנים שנבדקו, ומפורטים בדו"ח שלעיל, נמצא אסבסט-צמנט במבנה או בסביבתו וניתנו ההנחיות והדרישות בנידון.

יחד עם זאת, במידה ויתגלה מבנה ציבור שלא נבדק, או שיימצא בעתיד חומר חשוד כמכיל אסבסט, יש לעדכן את הח"מ בהקדם, לצורך בדיקה.

גיא סילפן
סוקר אסבסט מורשה
איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

העתקים:

הילה בן דורי, מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי
ששי לוי, מנהל מחלקת איכות הסביבה, עיריית כרמיאל
דנה אזולאי, מחלקת איכות הסביבה, עיריית כרמיאל
נורי צדיקפור, מחלקת איכות הסביבה, עיריית כרמיאל