



סקר אסבסט במבני ציבור

בכרמיאל



בוצע ע"י:

גיא סילפן- איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

דנה אזולאי- עיריית כרמיאל

יוני, 2017



רקע

ב-2011 נחקק החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק אשר מטרתו למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים ע"י אסבסט. על פי סעיף 8 לחוק, על בעל מקום ציבורי לנקוט בפעולות שונות כדוגמת אחזקה, תיעוד ופרסום.

איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי שם לו למטרה לסקור את מבני הציבור ברשויות החברות בו, ע"מ לבחון הימצאות אסבסט ולהמליץ על הטיפול הנדרש.

סקר זה הוא חלק מפרויקט נרחב אשר מבוצע ע"י איתמר יפה וגיא סילפן- עובדי האיגוד, שהם סוקרי אסבסט מוסמכים ע"י המשרד להגנת הסביבה, וחוות דעת זו כפופה לחוק.

מטרת הסקר:

1. לבדוק האם קיימים לוחות או חומרים אחרים המכילים אסבסט-צמנט במבני ציבור בשטח עיריית כרמיאל.
2. לבחון האם יש חשד להימצאות אסבסט-פריך בתוך המבנים.
3. לתעד ולהמליץ על טיפול.

הסקר הנוכחי בוצע בתאריך 26.6.2017 במבני ציבור בכרמיאל, בשיתוף פעולה וליווי של דנה אזולאי ממחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל.




תאריך הסקר : 26.6.2017

משתתפים : עיריית כרמיאל-דנה אזולאי, מחלקת איכות הסביבה; איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי-הח"מ

מספר המבנים שנסקרו : 16

מפות המבנים שנסקרו



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזלים ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן




1. גן "סמדר"

מיקום: נ.צ. 227383/757464

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גוליס ינוח-גית כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



2. גן "עינב"

מיקום: נ.צ. 227380/757473

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



3. בית ספר "כלנית"- כיתת לימוד

מיקום: נ.צ. 227353/757422

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

4. בית ספר "כלנית"

מיקום: נ.צ. 227397/757395

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: מבנה בית הספר נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



5. גן "אשכולות"

מיקום: נ.צ. 227103/757243

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

6. גן "זמורה"

מיקום: נ.צ. 227123/757257

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



7. שבט הצופים "כרם"

מיקום: נ.צ. 227126/757255

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



8. גן "דני"

מיקום: נ.צ. 226917/757503

שנת הקמה: שנות ה-90

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכלילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



9. גן "כרכוס"

מיקום: נ.צ. 226915/757514

שנת הקמה: שנות ה-90

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצא בו חומר החשוד כמכיל אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן




10. בית ספר "אורט כרמים"

מיקום: נ.צ. 226660/757383

שנת הקמה: שנת 2000

ממצאים: מבנה בית הספר נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצא בו חומר החשוד כמכיל אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזלים ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

11. אשכול פיס

מיקום: נ.צ. 226624/757371

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



12. מכללת אורט בראודה

מיקום: נ.צ. 226686/757562

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: מבני המכללה נבדקו מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בהם חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזלים ינוח-גת כפר יסיף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



13. קופת חולים "מאוחדת"

מיקום: נ.צ. 227210/757480

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

14. קופת חולים "מכבי"

מיקום: נ.צ. 227181/757449

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזלים ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

15. מרפאת מומחים כללית

מיקום: נ.צ. 2217167/757409

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזלים ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

16. בית כנסת "אשכולות"

מיקום: נ.צ. 227427/757479

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



סיכום והמלצות

בהתאם לדרישות החוק למניעת מפגעי אבק מזיק, מחויב בעל מבנה ציבור לבצע אחת לתקופה בדיקה ע"י סוקר אסבסט מוסמך ופעולות נוספות כנדרש, וזאת על מנת למנוע מפגעים סביבתיים שמקורם באסבסט.

בתאריך 26.6.2017 נערכה בדיקה ע"י הח"מ, של מבנים ציבוריים בכרמיאל, בליווי, דנה אזולאי, ממחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל.

במהלך הסקר נבדקו 16 מבנים שונים (מבני חינוך, תרבות, דת ופנאי).

במבנים ובאתרים שנבדקו, ומפורטים בדו"ח שלעיל, לא נמצא אסבסט-צמנט במבנה או בסביבתו.

יחד עם זאת, במידה ויתגלה מבנה ציבור שלא נבדק, או שיימצא בעתיד חומר חשוד כמכיל אסבסט, יש לעדכן את הח"מ בהקדם, לצורך בדיקה.

גיא סילפן
סוקר אסבסט מורשה
איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

העתקים :

הילה בן דורי, מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי
מרים דיקמן, מנהלת מחלקת תברואה, עיריית כרמיאל
ששי לוי, מנהל מחלקת איכות הסביבה, עיריית כרמיאל
דנה אזולאי, מחלקת איכות הסביבה, עיריית כרמיאל
נורי צדיקפור, מחלקת איכות הסביבה, עיריית כרמיאל