



סקר אסבסט במבני ציבור

בכרמיאל



בוצע ע"י:

גיא סילפן- איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

דנה אזולאי- עיריית כרמיאל

מאי, 2017



רקע

ב-2011 נחקק החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק אשר מטרתו למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים ע"י אסבסט. על פי סעיף 8 לחוק, על בעל מקום ציבורי לנקוט בפעולות שונות כדוגמת אחזקה, תיעוד ופרסום.

איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי שם לו למטרה לסקור את מבני הציבור ברשויות החברות בו, ע"מ לבחון הימצאות אסבסט ולהמליץ על הטיפול הנדרש.

סקר זה הוא חלק מפרויקט נרחב אשר מבוצע ע"י איתמר יפה וגיא סילפן- עובדי האיגוד, שהם סוקרי אסבסט מוסמכים ע"י המשרד להגנת הסביבה, וחוות דעת זו כפופה לחוק.

מטרת הסקר:

1. לבדוק האם קיימים לוחות או חומרים אחרים המכילים אסבסט-צמנט במבני ציבור בשטח עיריית כרמיאל.
2. לבחון האם יש חשד להימצאות אסבסט-פריך בתוך המבנים.
3. לתעד ולהמליץ על טיפול.

הסקר הנוכחי בוצע בתאריך 28.5.2017 במבני ציבור **בכרמיאל**, בשיתוף פעולה וליווי של דנה אזולאי ממחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל.




תאריך הסקר : 28.5.2017

משתתפים : עיריית כרמיאל-דנה אזולאי, מחלקת איכות הסביבה; איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי-הח"מ

מספר המבנים שנסקרו : 17

מפות המבנים שנסקרו





איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזלים ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזלים ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

1. גן "איריסים א"

מיקום: נ.צ. 227641/756902

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרוו, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

2. גן "איריסים ב"

מיקום: נ.צ. 227655/756891

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



3. גן "חוחית"

מיקום: נ.צ. 227029/756998

שנת הקמה: שנות ה-90

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט. תקרת הגן מבפנים מצופה בחומר מוקצף. חומר זה נבדק בעבר ע"י עיריית כרמיאל ונמצא כי אינו מכיל אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



4. גן "סנונית"

מיקום: נ.צ. 227029/756998

שנת הקמה: שנות ה-90

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.





5. בית כנסת "מעייני התורה"

מיקום: נ.צ. 227029/756952

שנת הקמה: שנת 2000

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים החשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גוליס ינוח-גת כפר יסיף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



6. אולם ספורט (מרכז פיס קהילתי)

מיקום: נ.צ. 227641/756786

שנת הקמה: שנת 1997

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

7. גן "שיזף"

מיקום: נ.צ. 228025/756965

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

8. קופת חולים מכבי

מיקום: נ.צ. 228248/757149

שנת הקמה: שנת 2014

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il




איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

9. מרכז נעמת

מיקום: נ.צ. 228202/757135

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצא בו חומר החשוד כמכיל אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

10. קופת חולים כללית (חבצלת)

מיקום: נ.צ. 228170/757117

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצא בו חומר החשוד כמכיל אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסיף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



11. מרכז גימלאי אשכול

מיקום: נ.צ. 228361/757040

שנת הקמה: שנת 1993

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.





12. בית ספר "ניצנים"

מיקום: נ.צ. 228404/756975

שנת הקמה: שנות ה-70

ממצאים: בית הספר נבדק מבחוץ ומבפנים ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גוליס ינוח-גת כפר יסף
מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



13. פרוטון "אמונה"

מיקום: נ.צ. 228489/756971

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ומבפנים לא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



רחוב דרור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

14. בית כנסת "כרם מיכאל"

מיקום: נ.צ. 228503/756998

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן

רחוב דרוור, כרמיאל 20100
טל. 04-9888633
פקס. 04-9888634
igud@ecowest.co.il
www.ecowest.co.il



איגוד ערים לאיכות הסביבה
גליל מערבי

15. מבנה מס הכנסה

מיקום: נ.צ. 228429/757092

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: המבנה נבדק מבחוץ ולא נמצאו בו חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גת כפר יסף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן





16. פינת חי בכפר הילדים

מיקום: נ.צ. 227414/758685

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: פינת החי נבדקה ולא נמצאו בה חומרים חשודים כמכילי אסבסט.







17. חווה חקלאית בכפר הילדים

מיקום: נ.צ. 227500/758751

שנת הקמה: לא ידוע

ממצאים: החווה החקלאית נבדקה ולא נמצאו בה חומרים חשודים כמכילי אסבסט.



נהריה עכו כרמיאל מעלות תרשיחא מטה אשר מעלה יוסף משגב אבו סנאן גזליס ינוח-גית כפר יסיף מעיליא מזרעה כפר ורדים שלומי מגדל תפן



סיכום והמלצות

בהתאם לדרישות החוק למניעת מפגעי אבק מזיק, מחויב בעל מבנה ציבור לבצע אחת לתקופה בדיקה ע"י סוקר אסבסט מוסמך ופעולות נוספות כנדרש, וזאת על מנת למנוע מפגעים סביבתיים שמקורם באסבסט.

בתאריך 28.5.2017 נערכה בדיקה ע"י הח"מ, של מבנים ציבוריים בכרמיאל, בליווי, דנה אזולאי, ממחלקת איכות הסביבה בעיריית כרמיאל.

במהלך הסקר נבדקו 17 מבנים שונים (מבני חינוך, תרבות, דת ופנאי).

במבנים ובאתרים שנבדקו, ומפורטים בדו"ח שלעיל, לא נמצא אסבסט-צמנט במבנה או בסביבתו.

יחד עם זאת, במידה ויתגלה מבנה ציבור שלא נבדק, או שיימצא בעתיד חומר חשוד כמכיל אסבסט, יש לעדכן את הח"מ בהקדם, לצורך בדיקה.

גיא סילפן
סוקר אסבסט מורשה
איגוד ערים לאיכות סביבה גליל מערבי

העתקים :

הילה בן דורי, מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי
מרים דיקמן, מנהלת מחלקת תברואה, עיריית כרמיאל
ששי לוי, מנהל מחלקת איכות הסביבה, עיריית כרמיאל
דנה אזולאי, מחלקת איכות הסביבה, עיריית כרמיאל
נורי צדיקפור, מחלקת איכות הסביבה, עיריית כרמיאל