


חתימת
הבודק



עיריית כרמיאל 200 גינת כושר קריית חינוך רבין כרמיאל

לקוח

רחוב חטיבת יפתח 62 כרמיאל

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

14/07/2021

תאריך בדיקה

8692831

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2933978 סיכום המבדק-מתקנים לפעילות גופנית

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|--------------------------------|---|---------------|
| תוקף הבדיקה: | 14/07/2022 | |
| שם המזמין | אחר | עיריית כרמיאל |
| פירוט המתקנים | 5 כמות המתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה כמפורט בהמשך הדוח | |
| | חלקם מסומנים בתויות סימון של חברת אורבניקס | |
| מהות הבדיקה-בדיקה שנתית עיקרית | בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1497 מהדורה 2012 בחלקים המפורטים להלן: חלקים 1-2 (חלקי | |
| סיכום הבדיקה | המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1497 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בהמשך הדו"ח | |
| סיכום | מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לילדים מעל גיל 14 | |
| | כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות אדמה | |
| | כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי | |
| | על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים | |
| | הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו | |



8692832

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2933979 מתקן פעילות גופנית 1

פירוט הבדיקה

| הערה | תשובה | # שאלה |
|------|--|---------------|
| | המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו. | סיכום |
| | המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14 | |
| | כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות אדמה | |
| | מתח | שם המתקן |
| | אורבניקס | שם היצרן |
| | המתקן נבדק ונמצא תקין | פירוט ליקויים |



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

| | |
|---------|---------------------|
| 8692833 | נתוני הבדיקה |
|---------|---------------------|

| | |
|---------|----------------------|
| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
| 2933980 | מתקן פעילות גופנית 2 |

| | |
|---------------------|--|
| פירוט הבדיקה | |
|---------------------|--|

| # שאלה | תשובה | הערה |
|---------------|--|------|
| סיכום | <p>המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי ההתאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו.</p> <p>המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14</p> <p>כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות אדמה</p> | |
| שם המתקן | מאמן שרירי בטן ואגן | |
| שם היצרן | אורבניקס | |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין | |

| |
|--------------------|
| נתוני תמונה |
|--------------------|



| | |
|---------|---------------------|
| 8692834 | נתוני הבדיקה |
|---------|---------------------|

| | |
|---------|----------------------|
| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
| 2933981 | מתקן פעילות גופנית 3 |

| | |
|---------------------|--|
| פירוט הבדיקה | |
|---------------------|--|

| # שאלה | תשובה | הערה |
|--------|-------|------|
|--------|-------|------|

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי ההתאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו.

המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי

| | |
|---------------|-------------------------|
| שם המתקן | דחיקת רגליים ל4 משתמשים |
| שם היצרן | אורבניקס |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין |

נתוני תמונה



8692835

נתוני הבדיקה

| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
|---------|----------------------|
| 2933982 | מתקן פעילות גופנית 4 |

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|----------|---|--------------------|
| סיכום | המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי ההתאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו. המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי | |
| שם המתקן | אחר-כללי | לחיצה ומשיכה משולב |
| שם היצרן | אורבניקס | |

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

נתוני תמונה



8692836

נתוני הבדיקה

| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
|---------|----------------------|
| 2933983 | מתקן פעילות גופנית 5 |

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|---------------|--|------|
| סיכום | המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו. | |
| | המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14 | |
| | כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי | |
| שם המתקן | פרפר | |
| שם היצרן | אורבניקס | |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין | |

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



כל זכויות היצורים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoef.co.il