


חתימת
הבודק



עיריית כרמיאל 205 גינת כושר מכוש ליד המתנס"ס כרמיאל

לקוח

רחוב בז 2 כרמיאל

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

13/07/2021

תאריך בדיקה

8687514

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2931028 סיכום המבדק-מתקנים לפעילות גופנית

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
תוקף הבדיקה:	13/07/2022	
שם המזמין	אחר	עיריית כרמיאל
פירוט המתקנים	כמות המתקנים לפעילות גופנית באתרים 6 נטולי השגחה כמפורט בהמשך הדוח חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת אורבניקס	
מהות הבדיקה-בדיקה שנתית עיקרית	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1497 מהדורה 2012 בחלקים המפורטים להלן: חלקים 1-2 (חלקי	
סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1497 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בהמשך הדו"ח	
סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לילדים מעל גיל 14 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו	

נתוני תמונה



8687515

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2931029	מתקן פעילות גופנית 1

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
סיכום		המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו.	
		המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14	
		כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי	
שם המתקן		אחר-כללי	דחיקת רגליים זוגי
שם היצרן		אורבניקס	
פירוט ליקויים		המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

8687516	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2931030	מתקן פעילות גופנית 2

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
סיכום		המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי ההתאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו.	
		המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14	
		כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי	
שם המתקן		הליכה באויר זוגי	
שם היצרן		אורבניקס	
פירוט ליקויים		המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



8687517	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2931031	מתקן פעילות גופנית 3

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
---	------	-------	------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי ההתאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו.

המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי

שם המתקן	אחר-כללי	לחיצה ומשיכה משולב.
שם היצרן	אורבניקס	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



8687518

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2931032	מתקן פעילות גופנית 4

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
סיכום	המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי ההתאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו. המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי	
שם המתקן	מאמן שרירי בטן ואגן	
שם היצרן	אורבניקס	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

נתוני תמונה



8687519

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2931033	מתקן פעילות גופנית 5

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
סיכום	המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו.	
	המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי	
שם המתקן	דחיקה בישיבה זוגי	
שם היצרן	אורבניקס	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



8687520

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2931034 מתקן פעילות גופנית 6

פירוט הבדיקה

הערה	תשובה	# שאלה
	המתקן מתאים לדרישות תקן ת"י 1497 בסעיפים המופיעים ב"מהות הבדיקה" ראה פירוט אי התאמה וסיווג הפגמים בדף פירוט התקן שלפיהם נבדקו.	סיכום
	המתקנים נבדקו בהתאמה לילדים: מעל גיל 14	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי	
	סקי	שם המתקן
	אורבניקס	שם היצרן
	המתקן נבדק ונמצא תקין	פירוט ליקויים



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד*****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il