


חתימת
הבודק



אריה צנעני

עיריית כרמיאל שצ"פ 131 חטיבת הראל כרמיאל

חטיבת הראל 28 כרמיאל

אריה צנעני

16/02/2021

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

8081155

נתוני הבדיקה

מזהה 2578995
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

| # | שאלה | תשובה | הערה |
|---|---------------|--|---------------|
| | תוקף הבדיקה: | 16/02/2022 | |
| | שם הלקוח | אחר | עיריית כרמיאל |
| | פירוט המתקנים | כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך 5 הדוח | |
| | מהות הבדיקה | חלקים מסומנים בתווית סימון של חברת פיברן | |
| | סיכום הבדיקה | בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4 - 4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.ג: 8 חלק 3, 4 | |
| | סיכום הבדיקה | המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. | |

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן עד גיל 3

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 3


כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

| 8081156 | נתוני הבדיקה |
|---------|---------------------------------|
| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
| 2578996 | מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש -1 |

| # שאלה | תשובה | הערה |
|--------------|---------|------|
| מהדורת בדיקה | תקן חדש | |



| | | |
|-------------------------|---|--|
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין | |
| תאור המתקן | מתקן משולב בעל מגדל 1 | |
| שם היצרן | פיברן | |
| כיסוי שטח וגיל המשתמשים | מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 | |
| | כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי | |

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע: 159

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

סולם אנכי ממתכת

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם כבל עזר

מגלשה לוליינית פלסטיק עם מנהרת
זחילה מפלסטיק

כללי

8081157

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2578999 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|--------------|---------|------|
| מהדורת בדיקה | תקן חדש | |



שם היצרן פיברן

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים ו-2 מושבי עריסה מגומי

פירוט ליקויים המתקן נבדק ונמצא תקין

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

| | |
|---------|-----------------------------|
| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
| 2579000 | מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2 |

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|-------------------------|--|--|
| מהדורת בדיקה | תקן חדש | |
| שם היצרן | פיברן |  |
| כיסוי שטח וגיל המשתמשים | מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 | |
| שם המתקן | שם המתקן | מתקן טיפוס כבלים קן נשרים |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין | כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי |

| | |
|---------|-----------------------------|
| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
| 2579001 | מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3 |

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|--------------|---------|--|
| מהדורת בדיקה | תקן חדש | |
| שם היצרן | פיברן |  |

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

| | |
|---------------|--------------------------|
| שם המתקן | נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| נתוני הבדיקה | |
| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
| 2579002 | מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4 |

| | |
|---------------------|---------|
| פירוט הבדיקה | |
| # שאלה | תשובה |
| מהדורת בדיקה | תקן חדש |



| | |
|----------|-------|
| שם היצרן | פיברן |
|----------|-------|

| | |
|-------------------------|---|
| כיסוי שטח וגיל המשתמשים | מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים |
| | כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי |
| שם המתקן | נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין |