

חתימת
הבודק



אריה צנעני

עיריית כרמיאל שצ"פ 136 חטיבת הנגב כרמיאל
חטיבת הנגב 10 כרמיאל
אריה צנעני
16/02/2021

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה

8081067

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
2579084
סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה
תשובה
הערה
תוקף הבדיקה:
16/02/2022

שם הלקוח
אחר
עיריית כרמיאל

פירוט המתקנים
2 כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך
הדוח

בדיקה של מתקני משחקים לילדים
מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט
בתיאור המתקנים)

מהות הבדיקה
בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4ג', 8. חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת , סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

סיכום הבדיקה
המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

נתוני הבדיקה 8081068

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2579115	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 1-

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	גשר כבלים חבל

למגדל לא קיים גגון

המגדל מרובע

77 גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם שלבים משופע ממתכת

עמוד גלישה אנכי ממתכת

רשת כבלים שתי וערב

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

83 גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם טיפוס קעור ממתכת

עמוד בורגי ממתכת

מגלשה כפולה מפוברגלס כללי

8081069

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2579118 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	
שם המתקן	חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי	

כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il