

חתימת
הבודק



אריה צנעני

עיריית כרמיאל שצ"פ 57 עגור כרמיאל

עגור 31 כרמיאל

אריה צנעני

16/02/2021

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

8081782

נתוני הבדיקה

מזהה 2579572
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק


פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	תוקף הבדיקה:	16/02/2022	
	שם הלקוח	אחר	עיריית כרמיאל
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	3
	מהות הבדיקה	חלקים מסומנים בתוויית סימון של חברת גנית פארק	
	סיכום הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4 - 4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3-4.2.9.1, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.ג: 8 חלק 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו	

מזהה שם שאלון/ברקוד

2579573 מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש -1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים	
שם היצרן	גנית פארק	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפח מחורר
מגדל 1	למגדל לא קיים גגון המגדל משולש גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 93 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: עמוד בורגי ממתכת קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם כבל עזר	
מגדל 2	למגדל קיים גגון המגדל משולש גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 92 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה ישרה מפלסטיק סולם אנכי ממתכת	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

שם שאלון/ברקוד	מזהה
מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1	2579576

פירוט הבדיקה

שאלה #	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	גנית פארק	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות מפלסטיק	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

שם שאלון/ברקוד	מזהה
מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2	2579577

פירוט הבדיקה

שאלה #	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	גנית פארק	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא מלאכותי

עלה ורד מתכת עם מושב פלסטיק ומאחר
יד מתכת, בכל צד

שם המתקן

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים