


חתימת
הבודק



אריה צנעני

עיריית כרמיאל שצ"פ 113 נתיב הסיירים כרמיאל
נתיב הסיירים 58 כרמיאל
אריה צנעני
20/06/2021

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה

8585465

נתוני הבדיקה

מזהה 2856487
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	תוקף הבדיקה:	20/06/2022	
	שם הלקוח	אחר	עיריית כרמיאל
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	6
		חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת שעשועים וספורט	
		חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת גנית פארק	
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2 חלק 8: 3, 4	
		בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8, חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5 חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

נתוני הבדיקה 8585466

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2856491	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	גנית פארק
----------	-----------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן נענוע קפיץ ספירלי בדמות מכונית מפלסטיק

פירוט ליקויים המתקן נבדק ונמצא תקין

מזהה שם שאלון/ברקוד

2856492 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



שם היצרן

גנית פארק

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן

נענעו קפיץ בדמות מפלסטיק

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

מזהה שם שאלון/ברקוד

2856493 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



שם היצרן

גנית פארק

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

שם המתקן	נענע קפיץ בדמות מפלסטיק	דרקון
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	8585469
2856494	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4	

פירוט הבדיקה		
# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	גנית פארק
----------	-----------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות מפלסטיק
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	8585470
2856495	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 5	

פירוט הבדיקה		
# שאלה	תשובה	הערה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoef.co.il



שם היצרן	גנית פארק
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי, לציפור מכבלים
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה	8585471
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2856518	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 1-

פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן ישן
הערה	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 5 מגדלים
שם היצרן	שעשועים וספורט

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מנהרת זחילה מפלסטיק	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:
גשר משופע ממתכת	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	
מנהרת זחילה מפלסטיק	בין מגדל מס' 3 למגדל מס' 4	
גשר משופע ממתכת	בין מגדל מס' 4 למגדל מס' 5	
למגדל קיים גגון		מגדל 1
המגדל מרובע		
108	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:	
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:		
מגלשה ישרה מפלסטיק		
סולם שלבים משופע ממתכת		
למגדל קיים גגון		מגדל 2
המגדל מרובע		
112	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:	
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:		
מגלשה זוויתית מפברגלס		
מעבר ידיים ממתכת עם סולם		
למגדל קיים גגון		מגדל 3
המגדל מרובע		
170	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:	
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:		
מגלשת צינור זוויתית מפלסטיק		
סולם טיפוס קעור ממתכת		
למגדל קיים גגון		מגדל 4
המגדל מרובע		
170	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:	
אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:		
מגלשה גלית מפברגלס		
עם מנהרת זחילה מפלסטיק	מגלשה לולינית מפברגלס	

158 גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור ספירלית מפלסטיק

סולם שלבים משופע ממתכת

עמוד בורגי ממתכת

נתוני תמונה



כל זכויות היצורים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoef.co.il