


חתימת
הבודק



מתן אוזן

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה

עיריית כרמיאל שצ"פ 115 כרמיאל
רחוב חטיבת יפתח 15 כרמיאל
מתן אוזן
13/04/2021

8309793

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
סיכום המבדק

2669246

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	תוקף הבדיקה:	13/04/2022	
	שם הלקוח	אחר	עיריית כרמיאל
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	3
	מהות הבדיקה	חלקים מסומנים בתווית סימון של חברת גנית פארק	
	סיכום הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4 - 4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3-4.2.9.1, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.ג: 8 חלק 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



8309794

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2669250 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	מהדורת בדיקה	תקן חדש	
	שם היצרן	גנית פארק	
	כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
		כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי	
	שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק	חתול
	פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

נתוני תמונה



8309795

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2669251 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	גנית פארק	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי	
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות מפלסטיק	כלב
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2669252	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	גנית פארק	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי	
שם המתקן	שם המתקן	מתקן טיפוס כבלים עם מגלשה ישרה מפברגלס
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il