

חתימת
הבודק



מתן אוזן

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה
עיריית כרמיאל שצ"פ 123 כרמיאל
רחוב מבצע נחשון 17 כרמיאל
מתן אוזן
13/04/2021

8309534 **נתוני הבדיקה**

| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
|---------|----------------|
| 2669333 | סיכום המבדק |

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|--------------|------------|------|
| תוקף הבדיקה: | 13/04/2022 | |

| שם הלקוח | אחר | עיריית כרמיאל |
|----------|-----|---------------|
|----------|-----|---------------|

| פירוט המתקנים | 1 |
|---------------|---|
|---------------|---|

כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך
הדוח
בדיקה של מתקני משחקים לילדים
מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט
בתיאור המתקנים)

| מהות הבדיקה | מטרת הבדיקה |
|-------------|--|
| מטרת הבדיקה | בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים ג'4, 8. חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת , סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4. |

| סיכום הבדיקה | המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. |
|--------------|--|
|--------------|--|

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים
באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה
והיו

נתוני תמונה



8309535

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2669364 מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 1-

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|---------------|-----------------------|------|
| מהדורת בדיקה | תקן ישן | |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין | |
| תאור המתקן | מתקן משולב בעל מגדל 1 | |

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד*****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתועדת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

| | |
|--------|---|
| מגדל 1 | <p>למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר המגדל מרובע גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 95 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה זוויתית מפברגלס מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק סולם שלבים משופע ממתכת רשת כבלים שתי וערב</p> |
|--------|---|

נתוני תמונה



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il