


חתימת  
הבודק



מתן אוזן

לקוח  
כתובת האתר  
בודק  
תאריך בדיקה

עיריית כרמיאל שצ"פ 150 כרמיאל  
רחוב חטיבת גבעתי 5 כרמיאל  
מתן אוזן  
13/04/2021

8309374

**נתוני הבדיקה**

מזהה  
שם שאלון/ברקוד

2669159  
סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

#	שאלה	תשובה	הערה
	תוקף הבדיקה:	13/04/2022	
	שם הלקוח	אחר	עיריית כרמיאל
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	1
	מהות הבדיקה	חלקים מסומנים בתווית סימון של חברת פיברן	
	סיכום הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4 - 4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.6, 4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3-4.2.9.1, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.ג: 8 חלק 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3  כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי  על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים  הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו	



8309375

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2669160 מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש-1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1	
שם היצרן	פיברן	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

למגדל קיים גגון

המגדל משושה

101 גובה המפלוס בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

גרם מדרגות ממתכת

טבעת מתכת כדורסל

מגלשה ישרה מפלסטיק

מנהרת זחילה מפח מחורר עם סולם  
טיפוס ממתכת

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם כבל עזר

## נתוני תמונה



כל זכויות היצורים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה  
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoef.co.il](http://www.gabishoef.co.il)