


חתימת
הבודק



אריה צנעני

עיריית כרמיאל שצ"פ 156 עצינוני א+ב+ג כרמיאל

עצינוני 25 כרמיאל

אריה צנעני

18/05/2021

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

8443205

נתוני הבדיקה

מזהה 2744548
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה
תוקף הבדיקה: 18/05/2022

שם הלקוח אחר עיריית כרמיאל

פירוט המתקנים
הערה: קיים נענוע קפיצים מעץ מיועד לפירוק, לא נבדק לבקשת המזמין

10 כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך
הדוח
בדיקה של מתקני משחקים לילדים
מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט
בתיאור המתקנים)

חלקים מסומנים בתווית סימון של חברת עצמון

מהות הבדיקה
בדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4 - 4.2.4.1, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5,6 חלק 6: 4,5 חלק 7: 6.2 ג: 8 חלק 3,4

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" - בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4,8 חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5 חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4

סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי
	על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים
	הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו


8443206

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2744549	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש-1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים
שם היצרן	עצמון

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

מנהרת זחילה מפח מחורר	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:
	למגדל קיים גגון	מגדל 1
	המגדל מרובע	
97	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:	
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
	גרם מדרגות ממתכת	
	מגלשה ישרה מפיברגלס	
	עמוד בורגי ממתכת	
	למגדל קיים גגון	מגדל 2
	המגדל מרובע	
95 250	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:	
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
	בועה שקופה מפלסטיק	
	מגלשה ישרה מפיברגלס	
	מגלשת צינור ספירלית מפלסטיק	
	סולם שלבים משופע ממתכת	
	פנל משחק חשבוני	

נתוני הבדיקה 8443207

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2744552	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
--------	-------	------

כל זכויות היצורים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם היצרן	עצמון
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות אופנוע מפלסטיק
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

8443208

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2744553	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	עצמון
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	עלה ורד קפיצים ממתכת עם מושב עץ ומאחזים בכל צד

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

8443209	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2744554	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	עצמון
----------	-------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן
חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי,

פירוט ליקויים
המתקן נבדק ונמצא תקין

8443210	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2744579	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 1-

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980


E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים
שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 מנהרת זחילה מפלסטיק בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3 גרם מדרגות מתכת
מגדל 1	למגדל קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 94 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה זוויתית מפברגלס סולם שלבים משופע ממתכת עמוד גלישה אנכי ממתכת
מגדל 2	למגדל קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 97 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשת צינור ישרה מפלסטיק רשת טיפוס שרשראות כללי
מגדל 3	למגדל קיים גגון המגדל מרובע גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 160 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה לולינית מפברגלס סולם שלבים משופע ממתכת עמוד בורגי ממתכת

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2744582	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



שם המתקן	שם המתקן-כללי	מגלשה כפולה מפיברגלס עם סולם מתכת
----------	---------------	-----------------------------------

שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4
-------------------------	--

פירוט ליקויים	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
---------------	--

שם המתקן נבדק ונמצא תקין	המתקן נבדק ונמצא תקין
--------------------------	-----------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2744583	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



שם המתקן	זוג שפרפרות ממתכת
----------	-------------------

כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

8443213

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2744584 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 3

פירוט הבדיקה

שאלה

תשובה

הערה

מהדורת בדיקה

תקן ישן



שם המתקן

שם המתקן-כללי

נענוע קפיצים מעץ בדמות חתול

שם היצרן

לא ידוע

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

8443214

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2744585 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 4

פירוט הבדיקה

שאלה

תשובה

הערה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם המתקן	זוג שפרפרות ממתכת
שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה 8443215

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2744586	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 5

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



שם המתקן	שם המתקן-כללי	הגה כח דו צדדי מתכת
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמויות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980
E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il